

Nama : Luthfia Thahir  
NPM : 270110200034  
Kelas : B

TUGAS KEBENCANAAN  
GEOLOGI

### Likufaksi di Flores

Lokasi : Kota Maumere, Flores

Koordinat :  $8,14^{\circ}$ LS dan  $122,1^{\circ}$ BT

Tanggal : 12 Desember 1992

Penyebab : Adanya peningkatan tekanan air pori akibat tegangan siklik pada saat gempa, serta adanya zona lemah.

Dampak : Likufaksi menyebabkan bangunan roboh karena tanah gembur sehingga pondasi roboh karena tidak kuat.